

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				109.54	Ar yra vandens? Ne
Žemė		tr			0.00		109.54	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1000		0.60		108.94	X = 6063372.94; Y = 582348.44
Dugnas		bet	1000		1.86		107.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.94	107.60	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.94	107.60	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.94	107.60	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

VILNIUS

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

A. Paškauskas

(vardas ir pavardė)

1GKV-405

(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-10-3

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)