

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				98.96
Žemė		grunt			0.00		98.96
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	3400x2700		5.59		93.37
Dugnas		glžb	3400x2700		7.94		91.02
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	710	Viršus	6.14	92.82
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	710	Viršus	6.14	92.82
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės:	kopėčios
	(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens?	Ne
Ar yra dujų?	Ne
Pastabos:	
X = 6063075.34; Y = 581525.48	
Objektas:	

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-01-17 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)