

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

10
(įrenginio numeris)


Krokuvos g., Vilnius
(adresas)

76320150
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 11 (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	670				109.25	Ar yra vandens? Ne				
Žemė		asf			0.00		109.25	Ar yra dujų?				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos		bet						X=6063169.41 / Y=582336.17				
Dugnas		bet	1000		4.13		105.12	Vamzdžiai nr.: 1,2 renovuoti, padengti stiklo pluoštu CIPP				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus			Objektas:				
			Vidinis		Apačia	4.42	104.83					
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus			Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia	4.42	104.83					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-09-14 (data)		
			Vidinis		Apačia	1.92	107.33					
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia	3.48	105.77					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							