



12
(irenginio numeris)

76320150
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ met., 14 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				108.72	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		108.72	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6063132.02 / Y=582395.20		
Dugnas		bet	1500		4.30		104.42	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus			Vamzdis nr.:1-renovuotas		
			Vidinis		Apačia	4.43	104.29	padengtas stiklo pluoštu		
	Nr. 2	bet	Išorinis	400	Viršus			CIPP		
			Vidinis		Apačia	4.43	104.29	_____		
	Nr. 3	bet	Išorinis	400	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	4.27	104.45	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-09-14 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						