

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


Krokuvos g., Vinius
(adresas)

76320150
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				109.36	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		109.36	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6063185.83 / Y=582309.80		
Dugnas		bet	1000		4.13		105.23	Vamzdžiai nr.: 1,2 renovuoti padengti stiklo pluoštu CIPP 4a-H=105.20		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	4.37	104.99			
	Nr. 2	ker	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.37	104.99			
	Nr. 3	ker	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.30	106.06			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.75	107.61			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2022-09-14 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)