

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				96.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		96.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.96		95.93	X = 6063187.20; Y = 584249.10	
Dugnas		bet	1500		1.76		95.13		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.87	95.02		
			Vidinis		Apačia	1.18	95.71		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.74	95.15		
			Vidinis		Apačia	1.94	94.95		
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.56	95.33		
			Vidinis		Apačia	1.76	95.13		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-08 (data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia					