

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)																			
Dangtis		ket	650				103.06	Ar yra vandens? Ne																			
Žemė		grunt			0.00		103.06	Ar yra dujų? Ne																			
Sienos		glžb						Pastabos:																			
Lubos		glžb	1500		0.91		102.15	X = 6063215.72; Y = 584280.62																			
Dugnas		bet	1500		3.73		99.33																				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.63	99.43	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)																		
			Vidinis		Apačia	3.83	99.23																				
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	3.63	99.43					Matavimus atliko	1 GKV-395 (geodezininko kv. pad. Nr.)														
			Vidinis		Apačia	3.83	99.23																				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus											2022-11-08 (data)											
			Vidinis		Apačia																						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus														Objektas:								
			Vidinis		Apačia																						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus																						
			Vidinis		Apačia																						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus																						
			Vidinis		Apačia																						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko																				
		Vidinis		Apačia																							
Nr. 8		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko																	
		Vidinis		Apačia																							
Nr. 9		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko														
		Vidinis		Apačia																							
Nr. 10		Išorinis		Viršus												Matavimus atliko											
		Vidinis		Apačia																							
Nr. 11		Išorinis		Viršus															Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia																							
Nr. 12		Išorinis		Viršus																		Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia																							