

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)

Vilnius, Latviju g



(adresas)

76320164

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>11</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				100.71	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		100.71	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000x2350		0.82		99.89	<u>X = 6062843.53; Y = 580921.20</u>		
Dugnas		glžb	2000x2350		3.40		97.31			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	710	Viršus	2.36	98.35			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	710	Viršus	2.36	98.35			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus	2.62	98.09			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-01-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)