

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

6

(irenginio numeris)

Konstitucijos pr., Vilnius



(adresas)

76320169

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 33 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				101.66	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		101.66	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		1,8		99.86	X = 6062795.70; Y = 582244.62		
Dugnas		bet	2000		9,31		92.35			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-10-20 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	9.36	92.30			
	Nr. 2	PE	Išorinis	355	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	9.38	92.28			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	4.82	96.84			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	9.32	92.34			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						