

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

19

(irenginio numeris)

(adresas)


76320170

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>16</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				101.46	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		101.46	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0,9		100.56	X = 6062782.29; Y = 582259.82		
Dugnas		bet	2000		4.89		96.57			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.45		97.01		
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.14		96.32		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.24		96.22		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>Veikutytė</u> (parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)