

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

22

(irenginio numeris)

Konstitucijos pr., Vilnius

(adresas)


76320170

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



32 - 0170

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>29</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				105.92	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		105.92	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0.70		105.22	X = 6062765.38; Y = 582277.79		
Dugnas		bet	2000		8.43		97.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia					8.54
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia					8.56
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>Veikutė</u> (parašas)	2023-10-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)