




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6062887.23; Y = 582523.01</u> _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____						
Dangtis		Ketus	650				106.14							
Žemė		Gruntas			0.00		106.14							
Sienos		PVC												
Lubos		PVC	700											
Dugnas		PVC	700		3.07		103.07							
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.31	103.83	Matavimus atliko <table><tr><td colspan="3">D. Karalius (vardas ir pavardė)</td></tr><tr><td>1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)</td><td> (parašas)</td><td>2023-06-19 (data)</td></tr></table>	D. Karalius (vardas ir pavardė)			1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-19 (data)
			D. Karalius (vardas ir pavardė)											
	1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-19 (data)											
	Vidinis		Apačia	2.47	103.67									
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.42	103.72							
			Vidinis		Apačia	2.58	103.56							
	Nr. 3		Išorinis		Viršus									
			Vidinis		Apačia									
	Nr. 4		Išorinis		Viršus									
			Vidinis		Apačia									
	Nr. 5		Išorinis		Viršus									
			Vidinis		Apačia									
Nr. 6		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 7		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 8		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 9		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 10		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 11		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										
Nr. 12		Išorinis		Viršus										
		Vidinis		Apačia										