


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 131	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062906.99
y= 583811.21

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 2
Dangtis	ket.	650		100.21		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.21	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.31	98.90		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/1912	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia		
					2019.12. (kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	
					Arvydas Čerminuskas Direktorius	