


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 132	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062904.03
y= 583816.24

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.10	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.10	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.40	98.70	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 0.70 99.03	Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Čerkauskas Direktorius