


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 133	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062913.12
y= 583810.54

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.22	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.22	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.43	98.79	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.12	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.14	
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)
					Artūras Černiauskas Direktorius