


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	134	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6062913.12
y= 583813.90

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100.37	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	100.37	Ar yra dujų —
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000	1.50	98.87	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.40	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/1912
				Apačia 1.54	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.52	
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė) Arvydas Cerniauskas Geodeziniai tyrinėjimai