


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 135	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062903.79
y= 583838.66

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 3
Dangtis	ket.	650		99.84	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	99.84	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.11	98.73	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia 1.33	98.51	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia 1.33	98.51	
	Nr.3	PVC	Viršus Apačia 1.27	98.57	Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas Direktorius