


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 137		KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų	
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6062904.34 \\ y &= 583834.13 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		99.94	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	99.94	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.00	98.94	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.80	98.14
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Čorniauskas Direktorius