


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 138	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062892.27
y= 583826.69

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		99.70	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	99.70	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.03	98.67	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200		
			Viršus		
			Apačia 0.70	99.00	Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)
					Arvydas Černauskas Direktorius