

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Buitinio ir gamybinio nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


Sporto g., Vilniaus m.
(adresas)

76320176
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	790				99.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		99.82	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.22		98.60	X=6062840.01 / Y=583776.04		
Dugnas		bet	1500		3.06		96.76			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.23	96.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.24	96.58			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.20	96.62			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-06-22 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)