


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 22a	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062964.75
y= 583807.21

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100.33	Ar yra vandens? _____
Žemė			0.00	100.33	Ar yra dujų _____
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1000	1.05	99.28	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 0.66	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 0.70	
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiškis Direktorius

