


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 77	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6062943.61
y= 583797.19



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4
Dangtis	ket.	650		100.38	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	100.38	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.52	98.86	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 0.81	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/1912
				Apačia 0.86	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.82	
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Artūras Černiauskas Direktorius