


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 78	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062940.68
y= 583793.02

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 1
Dangtis	ket.	650		100.38	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.38	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.43	98.95	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.71	99.67
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė) Arvydas Čerbauskas Direktorius