

Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 79		KORTELE		132-A-5 76/32-0176	
(įrenginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatura)	
2019		Vilnius		Žirmūnų	
(Šul.pastatymo metai)				(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

$x = 6062938.05$
 $y = 583798.17$

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 1	
Dangtis	ket.	650		100.54		(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	100.54	Ar yra vandens?	—	
Sienos	bet				Ar yra dujų	—	
Dugnas	bet	700	1.41	99.02			
VAMZDŽIAI			Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
			Apačia				
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia			0.70
						Objektas 01/1912	

2019.12.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius