


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	81a KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6062923.03 \\ y &= 583813.04 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.35	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.35	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.25	99.10	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	32	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 0.66	
	Nr.2	PE	32	Viršus	Objektas 01/1912
				Apačia 0.32	
	Nr.3	PE	32	Viršus	
				Apačia 0.32	
					2019.12.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Čepniauskas
					Direktorius