


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	82a	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6062928.87
y= 583812.69

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.59	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.59	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.46	99.13	
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia 0.98	
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Andas Černiauskas Direktorius

