


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	83a	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062930.66
y= 583809.38

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.35	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.35	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	700	1.46	98.89	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.85	99.50
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas Direktorius

