



Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 85a	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6062938.47
y= 583811.46



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4
Dangtis	ket.	650		100.62	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.62	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.60	99.02	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.11	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/1912
				Apačia 1.11	
					2019.12.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Cerniauskas
					Direktorius

