


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 86a	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019 (Šul.pastatymo metai)	Vilnius	Žirmūnų (gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{matrix} x=6062940.01 \\ y=583812.73 \end{matrix}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 7
Dangtis	ket.	650		100.56		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.56	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.00	99.56		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.16		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/1912	
				Apačia 1.17		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.07		
					2019.12. (kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarė)	
					Arvydas Černiauskas Direktorius	

