


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 87a	KORTELĖ	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062955.45
y= 583821.20

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 2
Dangtis	ket.	650		100.35		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.35	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	0.87	99.48		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.05	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1.07		
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 1.03	Objektas 01/1912	
	Nr.4	PVC	200	Viršus Apačia 1.05		
					2019.12. (kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarė)	
					Direktorius	