



Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 89a	KORTELĖ	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



x= 6062950.12
y= 583831.97

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 7
Dangtis	ket.	650		100.40	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.40	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.21	99.19	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.42	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.42	
					Objektas 01/1912
					2019.12. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)
					Artydas Černauskas Direktorius