


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 90	KORTELE	132-A-5 76/32-0176
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Žirmūnų
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062945.70
y= 583820.76

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.35	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.35	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų
Dugnas	bet	700	1.03	99.32	
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apacia 0.83	99.52
					Objektas 01/1912
					2019.12.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas
					Direktorius