



5

(jirenginio numeris)

76320183
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				103.76	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		103.76	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6062550.04 / Y=580629.37		
Dugnas		bet	1500		2.00		101.76			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.08		101.68		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.22		101.54		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.33		102.43		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.66		102.10	Objektas: _____	
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus			S.Moniuškos g. 30, Vilnius		
			Vidinis		Apačia	1.50		102.26	_____	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia				_____	
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-06-08 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____