

Lietaus šalinimo
(Komunikacija)

Lietaus šalinimo šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(__) __29__ KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)




Kosciuškos g.
(Gatvė)

76/32-0215

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 11 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens Yra Ar yra dujų Ne Pastabos LAS07
Dangtis	Met.	700			114.78	
Žemė	Asf		0.00		114.78	
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	1000	2.85		111.93	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d200	Viršus		UAB "Geoplėtra"
				Apačia	1.97	
	Nr. 2	PVC	d200	Viršus		
				Apačia	2.19	
	Nr. 3			Viršus		Objekto nr.
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		2023-09-20 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		