

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				146.82
Žemė		gr			0.00		146.82
Sienos		bet					
Lubos		bet	2000		0.40		146.42
Dugnas		bet	2000		2.60		144.22
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.87	145.95
			Vidinis		Apacia	0.98	145.84
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.87	145.95
			Vidinis		Apacia	0.98	145.84
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062408.03; Y = 584840.13

Objektas:

Matavimus atliko	H. MISIUKAS (vardas ir pavardė)		
	1GKV-555 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-05 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)