



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket					92.88	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		92.88	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet	1000		0.95		91.93	X=6062169.36/Y=581249.32		
Dugnas		bct	1000					_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia	2.07	90.81	_____		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia	2.07	90.81	_____		
	Nr. 3	ket	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	100	Apacia	2.06	90.82	_____		
	Nr. 4	ker	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	150	Apacia	2.05	90.83	Objektas: _____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apacia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-08-06 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)