

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 12</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				99.69	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		99.69	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet			0.60		99.09	X = 6062183.06; Y = 581733.11		
Dugnas		bet	1500		3.39		96.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.74	96.95			
			Vidinis		Apačia	2.94	96.75			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.40	96.29			
			Vidinis		Apačia	3.60	96.09			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.43	96.26			
			Vidinis		Apačia	3.63	96.06			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.27	97.42			
			Vidinis		Apačia	2.47	97.22	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Robertas Černiavskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1651 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		(data)