

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 9</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				99.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		tr			0.00		99.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet						X = 6062156.06; Y = 581717.66
Dugnas		bet	1500		3.56		96.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	350	Viršus	3.39	96.29	
			Vidinis		Apačia	3.74	95.94	
	Nr. 2	ker	Išorinis	350	Viršus	3.41	96.27	
			Vidinis		Apačia	3.76	95.92	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.55	96.13	
			Vidinis		Apačia	3.75	95.93	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Robertas Černiavskis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1651 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-14 (data)
	(parašas)		
Matavimus atliko			
	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko			
	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)