

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				94.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		94.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1600x3050		2.43		91.73	X = 6062128.88; Y = 583361.62		
Dugnas		glžb	1600x3050		4.35		89.81			
Vamzdžiai	Nr. 1	mūr	Išorinis	1100x600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.89	89.27			
	Nr. 2	pln	Išorinis	700	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.23	88.93			
	Nr. 3	pln	Išorinis	700	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.23	88.93			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	2022-12-09 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.pav.Nr.)	(parašas)	(data)