

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Gedimino pr. 22 Vilnius

(adresas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7

(įrenginio numeris)


76320250

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6061944.30; Y = 582364.90 LAS-07 Objektas: UAB "GEOKSI3" Civil. Inž. Company Nr. 1 Lietuvos Respublika, Vilnius		
Dangtis		ket.	700				103.40			
Žemė		tr			0.00		103.40			
Sienos		bet.								
Lubos		bet.			0.67		102.73			
Dugnas		bet.	1000		3.40		100.00	Vamzdžiai	Matavimus atliko	GKV-1704 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 1	PVC	Išorinis	200		Viršus	3.28	100.12			
		Vidinis			Apačia	3.48	99.92			
Nr. 2	PVC	Išorinis	200		Viršus	3.25	100.15		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	3.45	99.95			
Nr. 3	PVC	Išorinis	110		Viršus	2.99	100.41		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	3.10	100.30			
Nr. 4	PVC	Išorinis	200		Viršus	2.92	100.48		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	3.12	100.28			
Nr. 5	PVC	Išorinis	110		Viršus	1.99	101.41		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	2.10	101.30			
Nr. 6	PVC	Išorinis	160		Viršus	0.85	102.55		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	1.01	102.39			
Nr. 7	PVC	Išorinis	110		Viršus	1.59	101.81		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	1.70	101.70			
Nr. 8	PVC	Išorinis	160		Viršus	0.59	102.81		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	0.75	102.65			
Nr. 9	PVC	Išorinis	160		Viršus	0.85	102.55		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	1.01	102.39			
Nr. 10	PVC	Išorinis	110		Viršus	1.84	101.56		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia	1.95	101.45			
Nr. 11		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
		Vidinis			Apačia					