


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650				94.57	Ar yra vandens? Ne
Žemė		Gruntas			0.00		94.57	Ar yra dujų? Ne
Sienos		Betonas						Pastabos:
Lubos		Betonas	1500		0.80		93.77	X = 6061960.66; Y = 583154.37
Dugnas		Betonas	1500		2.96		91.61	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.58	92.99	
			Vidinis		Apačia	1.69	92.88	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.62	91.95	
			Vidinis		Apačia	2.78	91.79	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-05 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)