

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Varpų g.
(adresas)


76320258

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				135.91	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		135.91	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.39		135.52	X = 6061779.89; Y = 584252.55		
Dugnas		bet	1000		2.12		133.79			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	250	Viršus	2.28	133.63			
			Vidinis		Apačia	2.53	133.38			
	Nr. 2	ker	Išorinis	250	Viršus	2.29	133.62			
			Vidinis		Apačia	2.54	133.37			
	Nr. 3	ker	Išorinis	150	Viršus	1.95	133.96			
			Vidinis		Apačia	2.10	133.81			
	Nr. 4	ker	Išorinis	200	Viršus	2.08	133.83			
			Vidinis		Apačia	2.08	133.83	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Klimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-861 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-10-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		