









SASAJOS SCHEMA



76/32-067

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ met., 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				96.45		Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		bet				0.00		96.45		Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1000		0.50		95.95		X=6061536.48 / Y=583020.08		
Dugnas		bet		1000		1.33		95.12				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Įšorinis 160		Viršus							
			Vidinis		Apačia 1.65		94.80					
	Nr. 2	PE	Įšorinis 160		Viršus							
			Vidinis		Apačia 1.65		94.80					
	Nr. 3	ket	Įšorinis		Viršus							
			Vidinis 100		Apačia 1.50		94.95					
	Nr. 4	PVC	Įšorinis 160		Viršus							
			Vidinis		Apačia 1.46		94.99					
	Nr. 5	PVC	Įšorinis 110		Viršus							
			Vidinis		Apačia 0.87		95.58					
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Įšorinis		Viršus				Matavimus atliko		Algirdas Diska (vardas ir pavardė) 1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia								