


S.Skapo g., Vilniaus m.
(adresas)

76320273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	290		95.78	Ar yra vandens?	Ne	
Žemė	bet		0.00	95.78	Ar yra dujų?	Ne	
Sienos	PVC				Pastabos:		
Lubos					X=6061558.15 / Y=583020.12		
Dugnas	PVC	315	1.45	94.33			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.60	94.18
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.60	94.18
	Nr. 3	ket	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	150	Apačia	1.59	94.19
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X=6061558.15 / Y=583020.12

Objektas:

Algirdas Diska

(vardas ir pavardė)

1GKV-470

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2021-08-13

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)