



76320273
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		290				95.66		Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		bet				0.00		95.66		Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		PVC								Pastabos:		
Lubos										X=6061566.53 / Y=583021.26		
Dugnas		PVC		315		1.58		94.08				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Įsiorinis 160		Viršus							
			Vidinis		Apačia 1.73		93.93					
	Nr. 2	PE	Įsiorinis 160		Viršus							
			Vidinis		Apačia 1.73		93.93					
	Nr. 3	ket	Įsiorinis		Viršus							
			Vidinis 150		Apačia 1.72		93.94					
	Nr. 4		Įsiorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Įsiorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Įsiorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)  2021-08-13 (parašas) (data)						
Nr. 8		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						
Nr. 9		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						
Nr. 10		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						
Nr. 11		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						
Nr. 12		Įsiorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia		(geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)						