

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				121.53	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		121.53	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.46		121.07	X = 6061421.41; Y = 582200.20		
Dugnas		bet	1000		2.19		119.34			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.83	119.70			
	Nr. 2	ker	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.19	119.34			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.21	120.32			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.61	119.92			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	Ž.Žukovas (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					1GKV-895 (geodezininko kv.paž.Nr.)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)