


Buitinė nuotekų KORTELE Nr. 2		
2021	Vilnius Vilniaus	76/32-0291
(ireng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
		(planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 6061490,52$$

$$y = 582583,20$$

Pastaba:
Ankstesnis kameros
Nr. 39 (131-C-16)

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		107,17	8
Žemė			0,0	107,17	(medžiaga, kiekis)
Sienos	plytų				Ar yra vandens?
Dugnas	plytų	1000x1000	4,04	103,13	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	plytų 1100x600	Viršus		
			Apačia 4,50	103,67	
	Nr.2	plytų 1100x600	Viršus		
			Apačia 4,60	103,57	
	Nr.3	ker. 200	Viršus		
			Apačia 4,30	102,87	
	Nr.4	ker. 200	Viršus		
			Apačia 3,90	103,27	
	Nr.5	PE 150	Viršus		
			Apačia 2,80	106,37	
	Nr.6	PE 110	Viršus		
			Apačia 2,60	104,57	

Nr.6 PE 110 Apačia 4,30 102,87