

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				97.31	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		97.31	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		blok						Pastabos:		
Lubos		glžb	3400x3580		1.96		95.35	X = 6061386.60; Y = 583393.81		
Dugnas		glžb	3400x3580		4.36		92.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	350	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.16	93.15			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.11	93.20			
	Nr. 3	arm	Išorinis	350	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.16	93.15			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-09-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)