

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u>
Dangtis		ket	650				97.58	(medžiaga, kiekis)
Žemė		tr			0.00		97.58	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Sienos		blok						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Lubos		glžb	3600x5700		0.66		96.92	Pastabos:
Dugnas		glžb	3600x5700		4.21		93.37	X = 6061385.91; Y = 583435.49
Vamzdžiai	Nr. 1	mūr	Išorinis	1350	Viršus			Ant 4 krypties sumontuotas
			Vidinis		Apačia	3.95	93.63	vidinis kritimo stovas
	Nr. 2	arm	Išorinis	350	Viršus			
			Vidinis		Apačia	4.06	93.52	
	Nr. 3	arm	Išorinis	350	Viršus			
			Vidinis		Apačia	4.06	93.52	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.67	95.91	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			1GKV-154
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia			(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-09-22
			Vidinis		Apačia			(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)
							(geodezininko kv.paž.Nr.)	
							(parašas)	
							(data)	