

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				112.12	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		112.12	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.93		111.19	X = 6061047.66; Y = 583076.74		
Dugnas		glžb	1500		3.96		108.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.92	108.20			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.95	108.17			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.83	108.29			
	Nr. 4	ket	Išorinis	150	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.65	108.47	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-07-08 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)